



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 3 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami, Działanie 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego

## Wykaz informacji do deklaracji dostępności

### dla Budynku B

### Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium

Informacje do deklaracji dostępności dla budynku znajdującego się przy ul. Leopolda Okulickiego 3A w Gnieźnie sporządzono na podstawie audytu architektonicznego oraz komunikacyjno-informacyjnego. Audyt przeprowadził zespół Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w dniu 30.06.2025 r.

### Spis treści

<b>Dojście do budynku i tereny zewnętrzne</b>	<b>2</b>
<b>Wejście główne do budynku</b>	<b>2</b>
<b>Informacja i komunikacja</b>	<b>3</b>
<b>Dostępność kondygnacji</b>	<b>3</b>
Klatka schodowa prowadząca do łącznika	3
<b>Parter</b>	<b>4</b>
1. Korytarze	4
2. Pomieszczenia- informacje ogólne	4
<b>Ewakuacja</b>	<b>11</b>



## Dojście do budynku i tereny zewnętrzne

Częściowo dostępne.

- W pobliżu wejścia do budynku B nie ma przystanku komunikacji miejskiej.
- Do budynku można dojść pieszo lub podjechać samochodem, jednak wjazd na teren kampusu możliwy jest wyłącznie za pozwoleniem.
- Nawierzchnia jezdni oraz chodników na terenie kampusu jest nierówna i posiada liczne ubytki, co może utrudniać poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
- Nie wszystkie krawężniki są obniżone, może to utrudniać poruszanie się osobom poruszającym się na wózku. Krawężniki o wysokości powyżej 2 cm występują m.in. na trasie dojścia od furtki do nachylnego chodnika przy wejściu do budynku B oraz na trasie prowadzącej do terenów sportowych.
- Przejścia dla pieszych nie zostały oznaczone fakturą bezpieczeństwa co może stanowić utrudnienie dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
- Przy budynku nie wyznaczono miejsc do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.
- Na terenie kampusu nie ma informacji o rozmieszczeniu budynków ani w formie wizualnej, ani dotykowej lub głosowej.
- Do wejścia do budynku nie prowadzą ścieżki kierunkowe.
- Ścieżka prowadząca do przestrzeni sportowych i rekreacyjnych jest zbyt wąska – ma 136 cm szerokości, co może utrudniać swobodne poruszanie się użytkowników.

## Wejście główne do budynku

Częściowo dostępne:

- Przed wejściem po prawej stronie znajduje się nachylony chodnik bez poręczy. Nachylenie nie przekracza 5%. Dojście do tego chodnika możliwe jest jedynie jezdnią.
- Na wprost wejścia znajdują się przejście dla pieszych i schody z barierką. Barierki mają zapobiegać przypadkowemu wejściu pod samochód, ale mogą



być trudne do wyczucia za pomocą białej laski, dlatego osoby z niepełnosprawnością wzroku powinny zachować szczególną ostrożność.

- Przed schodami nie zastosowano fakturowego oznaczenia nawierzchni, co może utrudniać poruszanie się osobom niewidomym.
- Krawędzie stopni nie zostały oznaczone kontrastowo, co może utrudniać poruszanie się osobom słabowidzącym.
- Drzwi zewnętrzne otwierają się automatycznie. Oznaczenia na przeszklonych drzwiach mogą być słabo widoczne dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Od wewnątrz odnalezienie drzwi ułatwiają ścieżki kierunkowe.
- Drugie drzwi oddzielające przedsionek od korytarza są szklane, nie otwierają się automatycznie i nie mają pasów kontrastowych, co utrudnia ich zauważenie osobom słabowidzącym;

## Informacja i komunikacja

Częściowo dostępna:

- W budynku nie zastosowano czytelnej wzrokowo oraz dotykowo lub głosowo informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń.
- Nie zapewniono pętli indukcyjnej.
- Nie zapewniono możliwości tłumaczenia na język migowy.
- W budynku zastosowano system fakturowych oznaczeń nawierzchni.

## Dostępność kondygnacji

### Klatka schodowa prowadząca do łącznika

Częściowo dostępna:

- Na schodach nie zastosowano systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni, co może utrudniać poruszanie się osobom z niepełnosprawnością wzroku.
- Krawędzie stopni nie zostały oznaczone kontrastowo, co może utrudniać poruszanie się osobom słabowidzącym.
- Część chwytna poręczy ma zamontowane od góry nity, które mogą utrudniać jej prawidłowe uchwycenie osobom z ograniczoną sprawnością rąk.



- Poręcze nie wyróżniają się kontrastowo na tle otoczenia, co może utrudniać ich lokalizację osobom z niepełnosprawnością wzroku.
- Na zakończeniach poręczy nie zastosowano informacji w alfabecie Braille'a, co ogranicza możliwość orientacji przestrzennej osobom niewidomym.

## Parter

### 1. Korytarze

Dostępne.

- W przestrzeni korytarza zastosowano system fakturowych oznaczeń nawierzchni (FON), który prowadzi do kluczowych pomieszczeń w budynku.
- W przestrzeni korytarza znajdują się elementy zamontowane poniżej wysokości 2,2 m, z których część wystaje ze ściany na ponad 10 cm, może to stwarzać zagrożenie np. dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
- Na korytarzach znajdują się słupy.
- W przestrzeni korytarzy zastosowano wyłącznie oznaczenia ewakuacyjne. Brakuje kierunkowych tablic informacyjnych, ułatwiających orientację i lokalizację pomieszczeń.
- W korytarzu włączniki światła są zamontowane zbyt wysoko, co może utrudniać korzystanie z nich osobom niskorosłym oraz osobom poruszającym się na wózkach.
- W korytarzu gniazdka elektryczne są zamontowane zbyt nisko, co może utrudniać korzystanie z nich osobom poruszającym się na wózkach.

### 2. Pomieszczenia- informacje ogólne

- Większość drzwi wyróżnia się kolorystycznie na tle ściany.
- W większości drzwi do pomieszczeń klamki i zamki znajdują się na wysokości dostępnej dla osób niskorosłych i poruszających się na wózkach.
- W niektórych drzwiach klamki lub uchwyty nie są w kolorach kontrastowych do drzwi, przez co trudno je zauważyć.



- We wszystkich pomieszczeniach włączniki światła są zamontowane zbyt wysoko, co może utrudniać korzystanie z nich osobom niskorosłym oraz osobom poruszającym się na wózkach.
- We wszystkich pomieszczeniach gniazdka elektryczne są zamontowane zbyt nisko, co może utrudniać korzystanie z nich osobom poruszającym się na wózkach.
- W większości pomieszczeń istnieje możliwość ograniczenia dostępu światła słonecznego za pomocą np. rolet, ale nie ma możliwości regulacji natężenia światła sztucznego.
- W większości pomieszczeń jest dobra akustyka.

### **Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami**

Częściowo dostępna:

- Nie wszędzie w pomieszczeniu zapewniono przestrzeń manewrową 1,5 x 1,5 m co może być utrudnieniem dla osób poruszających się na wózkach.
- Boczny dostęp do miski ustępowej oraz składany uchwyt zapewniono wyłącznie po prawej stronie (względem osoby siedzącej na misce ustępowej).
- Obydwa uchwyty przy misce ustępowej są zamontowane zbyt wysoko i są zbyt krótkie, co może utrudniać stabilne podparcie.
- Umywalka jest zamontowana za wysoko, co może stanowić utrudnienie dla osób poruszających się na wózku lub niskorosłych.
- Obok umywalki brakuje uchwytów ułatwiających podparcie.
- Bateria ma krótką dźwignię. Osoby poruszające się na wózku mogą napotkać na trudności w jej obsłudze.
- Lustro znajduje się zbyt wysoko, może nie być dostępne dla osób poruszających się na wózku lub niskorosłych.
- Niektóre urządzenia, takie jak suszarka do rąk czy podajnik papieru, są zamontowane zbyt wysoko, co utrudnia ich obsługę.
- W pomieszczeniu nie ma sygnalizacji alarmowej.
- W toalecie nie zamontowano wieszaków na ubrania lub torby.



## **Punkt Gastronomiczny**

Dostępny.

- Punkt gastronomiczny znajduje się w wydzielonej części holu głównego.
- Z holu do lady poprowadzono system fakturowych oznaczeń nawierzchni.
- Lada do wydawania posiłków jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach i niskorosłych. Znajduje się na wysokości 90 cm i jest wysunięta na 30 cm w stronę osoby odbierającej posiłek.
- Stół przeznaczony do spożywania posiłków jest niedostosowany do potrzeb osób, które poruszają się na wózkach.

## **Szatnia na korytarzu**

Częściowo dostępna.

- Część szafek znajduje się na wysokości dostępnej dla osób niskorosłych i poruszających się na wózkach.
- Szafki nie posiadają oznaczeń w alfabecie Braille'a, co może utrudniać korzystanie z nich osobom z niepełnosprawnością wzroku.
- Szafki są wyposażone w zamki wymagające użycia kluczyka.

## **Szatnia Męska (obok stołówek)**

Częściowo dostępna.

- Osoby poruszające się na wózkach mogą mieć trudności z poruszaniem się po pomieszczeniu z uwagi na ograniczoną przestrzeń manewrową.
- Wieszaki w pomieszczeniu znajdują się zbyt wysoko, by mogły z nich swobodnie skorzystać osoby poruszające się na wózku lub niskorosłe.
- Toaleta znajdująca się przy szatni nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

## **Szatnia Damska (obok stołówek)**

Częściowo dostępna.

- Wieszaki w pomieszczeniu znajdują się zbyt wysoko, by mogły z nich swobodnie skorzystać osoby poruszające się na wózku lub niskorosłe.



- Toaleta znajdująca się przy szatni nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

### **Szatnia Męska (na korytarzu)**

Częściowo dostępna.

Wieszaki w pomieszczeniu znajdują się zbyt wysoko, by mogły z nich swobodnie skorzystać osoby poruszające się na wózku lub niskorosłe.

### **Szatnia Damska (na korytarzu)**

Częściowo dostępna.

- Osoby poruszające się na wózkach mogą mieć trudności z przemieszczaniem się po pomieszczeniu z uwagi na ograniczoną przestrzeń manewrową i wąskie przejścia między meblami.
- Wieszaki w pomieszczeniu znajdują się zbyt wysoko, by mogły z nich swobodnie skorzystać osoby poruszające się na wózku lub niskorosłe.

### **Pomieszczenie 1**

Częściowo dostępne.

- Do auli można wejść z dwóch stron: od tyłu oraz z prawej strony, patrząc w kierunku sceny/podestu.
- W drzwiach zamontowano samozamykacz. Drzwi otwierają się z dużym oporem, co może być utrudnieniem dla osób z obniżoną siłą mięśni.
- W tylnej części auli ustawiono rzędy krzeseł. Przejścia znajdują się po bokach oraz na środku.
- W przedniej części pomieszczenia znajduje się podest z miejscem dla prelegentów. Prowadzą na niego dwa stopnie, które nie zostały oznaczone kolorem kontrastowym. Przy stopniach nie ma poręczy.
- Mównica umieszczona jest poza podestem, jednak jej wysokość sprawia, że pozostaje niedostępna zarówno dla osób poruszających się na wózkach, jak i dla osób niskorosłych.
- W pomieszczeniu nie ma biurka przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami.



- W pomieszczeniu nie zastosowano rolet ani innych rozwiązań umożliwiających regulację natężenia światła

### **Pomieszczenie 13**

Częściowo dostępne.

- W drzwiach znajduje się gałka, co może utrudniać lub uniemożliwiać ich otwarcie osobom z ograniczeniami motorycznymi.
- Osoby, które poruszają się na wózkach mogą napotkać na trudności w poruszaniu się po pomieszczeniu z uwagi na ograniczoną przestrzeń manewrową i wąskie przejścia między meblami.

### **Pomieszczenie 18**

Częściowo dostępne.

- Przed pomieszczeniem znajduje się czytnik kart z klawiaturą, który został zamontowany na zbyt dużej wysokości, co może utrudniać jego obsługę osobom poruszającym się na wózku oraz osobom niskorosłym.
- W drzwiach znajduje się gałka, co może utrudniać lub uniemożliwiać ich otwarcie osobom z ograniczeniami motorycznymi.
- Osoby poruszające się na wózkach mogą mieć trudności z poruszaniem się po pomieszczeniu z uwagi na ograniczoną przestrzeń manewrową.

### **Pomieszczenie 20A**

Częściowo dostępne.

- W drzwiach znajduje się gałka, co może utrudniać lub uniemożliwiać ich otwarcie osobom z ograniczeniami motorycznymi.
- Osoby, które poruszają się na wózkach mogą napotkać na trudności w poruszaniu się po pomieszczeniu z uwagi na wąskie przejścia między meblami.
- Część krzeseł w pomieszczeniu posiada regulowaną wysokość, co umożliwia dostosowanie ich do potrzeb różnych użytkowników.
- Tablica w pomieszczeniu znajduje się na wysokości niedostępnej dla osób niskorosłych i poruszających się na wózkach.



## **Pomieszczenie 21**

Częściowo dostępne.

- W drzwiach znajduje się gałka, co może utrudniać lub uniemożliwiać ich otwarcie osobom z ograniczeniami motorycznymi.
- Osoby, które poruszają się na wózkach mogą napotkać na trudności w poruszaniu się po pomieszczeniu z uwagi na wąskie przejścia między meblami.
- Tablica w pomieszczeniu znajduje się na wysokości niedostępnej dla osób niskorosłych i poruszających się na wózkach.
- W pomieszczeniu okna umieszczone są w suficie. Zastosowana w nich folia w mlecznym kolorze ogranicza dopływ światła.

## **Pomieszczenie 22**

Częściowo dostępne.

- Przed pomieszczeniem znajduje się czytnik kart z klawiaturą, który został zamontowany na zbyt dużej wysokości, co może utrudniać jego obsługę osobom poruszającym się na wózku oraz osobom niskorosłym.
- W drzwiach znajduje się gałka, co może utrudniać lub uniemożliwiać ich otwarcie osobom z ograniczeniami motorycznymi.
- Osoby, które poruszają się na wózkach mogą napotkać na trudności w poruszaniu się po pomieszczeniu z uwagi na wąskie przejścia między meblami.
- Tablica w pomieszczeniu znajduje się na wysokości niedostępnej dla osób niskorosłych i poruszających się na wózkach.

## **Pomieszczenie 22A**

Częściowo dostępne.

- Dla osób poruszających się na wózkach i niskorosłych utrudnienie może stanowić wysoka lada znajdująca się w bibliotece.
- Przejścia między regałami mają szerokość mniejszą niż 150 cm, co może okazać się niewystarczające dla osób poruszających się na wózkach.



- W bibliotece nie ma pomieszczenia przeznaczonego do cichej pracy.
- W pomieszczeniu znajduje się powiększalnik elektroniczny wspierający osoby słabowidzące.
- Osoby, które poruszają się na wózkach mogą napotkać na trudności w poruszaniu się po pomieszczeniu z uwagi na wąskie przejścia między meblami.

### **Pomieszczenie 23**

Częściowo dostępne.

- W drzwiach znajduje się gałka, co może utrudniać lub uniemożliwiać ich otwarcie osobom z ograniczeniami motorycznymi.
- Osoby, które poruszają się na wózkach mogą napotkać na trudności w poruszaniu się po pomieszczeniu z uwagi na wąskie przejścia między meblami.
- Tablica w pomieszczeniu znajduje się na wysokości niedostępnej dla osób niskorosłych i poruszających się na wózkach.

### **Pomieszczenie 30**

Częściowo dostępne.

- W drzwiach znajduje się gałka, co może utrudniać lub uniemożliwiać ich otwarcie osobom z ograniczeniami motorycznymi.
- Osoby, które poruszają się na wózkach mogą napotkać na trudności w poruszaniu się po pomieszczeniu z uwagi na wąskie przejścia między meblami.
- Tablica w pomieszczeniu znajduje się na wysokości niedostępnej dla osób niskorosłych i poruszających się na wózkach.
- W pomieszczeniu nie zastosowano rolet ani innych rozwiązań umożliwiających regulację natężenia światła,



## Ewakuacja

Częściowo dostępna:

- W budynku brak oznaczeń dróg ewakuacyjnych w alfabecie Braille'a.
- Budynek nie jest wyposażony w sprzęt do ewakuacji osób z niepełnosprawnością.