



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 3 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami, Działanie 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego

## Wykaz informacji do deklaracji dostępności dla Budynku A

### Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium

Informacje do deklaracji dostępności dla budynku znajdującego się przy ul. Leopolda Okulickiego 3A w Gnieźnie sporządzono na podstawie audytu architektonicznego oraz komunikacyjno-informacyjnego. Audyt przeprowadził zespół Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w dniu 30.06.2025 r.

#### Spis treści

<b>Dojście do budynku i tereny zewnętrzne</b>	<b>2</b>
<b>Wejścia do budynku:</b>	<b>2</b>
1. Wejście główne	2
2. Wejście dostępne dla osób z niepełnosprawnościami	3
<b>Informacja i komunikacja</b>	<b>3</b>
<b>Dostępność kondygnacji</b>	<b>4</b>
1. Klatka schodowa przy wejściu głównym	4
2. Klatka schodowa przy wejściu dla OzN	4
3. Schody prowadzące do łącznika	5
<b>Pomieszczenia - informacje ogólne</b>	<b>5</b>
<b>Parter</b>	<b>7</b>
1. Korytarze	7
2. Pomieszczenia	7
<b>Pierwsze piętro</b>	<b>11</b>
1. Korytarze	11
2. Korytarz w łączniku	12
3. Pomieszczenia	13
<b>Ewakuacja</b>	<b>17</b>



## Dojście do budynku i tereny zewnętrzne

Częściowo dostępne.

- W pobliżu wejścia do budynku A nie znajduje się przystanek komunikacji miejskiej.
- Do budynku można dojść pieszo lub podjechać samochodem, jednak wjazd na teren kampusu możliwy jest wyłącznie za pozwoleniem.
- Nawierzchnia jezdni oraz chodników na terenie kampusu jest nierówna i posiada liczne ubytki, co może utrudniać poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
- Przy budynku nie wyznaczono miejsc do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.
- Na terenie kampusu nie ma informacji o rozmieszczeniu budynków ani w formie wizualnej, ani dotykowej lub głosowej.
- Na trasie od furtki do wejścia głównego znajdują się ścieżki kierunkowe. Ścieżki zamontowano na nierównej nawierzchni, co może utrudniać ich odczytanie przez osoby z niepełnosprawnością wzroku.
- Ścieżka prowadząca do przestrzeni sportowych i rekreacyjnych jest zbyt wąska – ma 136 cm szerokości, co może utrudniać swobodne poruszanie się użytkowników.
- Na drodze dojścia do terenów sportowych i rekreacyjnych znajduje się krawężnik o wysokości większej niż 2 cm, co może stanowić utrudnienie dla osób poruszających się na wózkach.

## Wejścia do budynku:

### 1. Wejście główne

Częściowo dostępne:

- Wejście główne do budynku jest częściowo dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Utrudnieniem są 3 stopnie prowadzące w górę, które znajdują się wewnątrz budynku.
- Przed wejściem został zastosowany system fakturowych oznaczeń nawierzchni.



- Szklane drzwi wejściowe o szerokości 88 cm otwierają się automatycznie. Zastosowano na nich dwa pasy oznaczeń, jednak dla osób słabowidzących oznaczenia te mogą być mało widoczne.
- Za drzwiami wejściowymi umieszczona jest wysoka, nieprzymocowana wycieraczka, która stwarza ryzyko potknięcia lub poślizgnięcia się.
- W strefie wejściowej, po prawej stronie, znajduje się wysoki, oznaczony kontrastowo słupek.
- Po prawej stronie wewnątrz budynku znajduje się przestrzeń pod schodami, która nie została zabezpieczona. Może to stwarzać ryzyko uderzenia się głową.

## 2. Wejście dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

Dostępne:

- Wejście dla osób z o ograniczonej mobilności znajduje się na prawo od wejścia głównego.
- Przed wejściem nie zastosowano systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni, co może utrudniać jego odnalezienie osobom z niepełnosprawnością wzroku.
- Drzwi wejściowe nie zostały właściwie oznakowane – brak wyraźnych informacji umożliwiających ich łatwe zlokalizowanie. Nie zastosowano również oznaczeń wskazujących, że jest to wejście dostępne.
- Szklane drzwi wejściowe o szerokości 88 cm otwierają się automatycznie. Zastosowano na nich dwa pasy oznaczeń, jednak dla osób słabowidzących oznaczenia te mogą być mało widoczne.
- W strefie wewnętrznej wejścia znajduje się kaloryfer, który wystaje przed ścianę na odległość większą niż 10 cm, poniżej wysokości 2,2 m. Może to stanowić zagrożenie np. dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
- Po wejściu do budynku znajduje się nachylony korytarz (10% nachylenia) z poręczami po obu stronach.

## Informacja i komunikacja

Niedostępne:



- W budynku nie zastosowano czytelnej wzrokowo oraz dotykowo lub głosowo informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń.
- Nie zapewniono pętli indukcyjnej.
- Nie zapewniono możliwości tłumaczenia na język migowy.

## Dostępność kondygnacji

Pierwsze piętro jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach przez brak windy.

### 1. Klatka schodowa przy wejściu głównym

Dostępna:

- Przed rozpoczęciem biegu schodów zastosowano fakturowe oznaczenia nawierzchni, co może ułatwiać poruszanie się osobom z niepełnosprawnością wzroku.
- Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w biegu zostały oznaczone kontrastowo, co może ułatwiać poruszanie się osobom słabowidzącym.
- Poręcze zamontowano na dwóch wysokościach, co ułatwia korzystanie z nich przez osoby o różnym wzroście, ale znajdują się tylko po jednej (wewnętrznej) stronie schodów.
- Poręcze nie wyróżniają się kontrastowo na tle otoczenia, co może utrudniać ich lokalizację osobom z niepełnosprawnością wzroku.
- Na zakończeniach poręczy zastosowano informacje w alfabecie Braille'a.
- Przestrzeń pod schodami, nie została zabezpieczona. Może to stwarzać ryzyko uderzenia się głową.

### 2. Klatka schodowa przy wejściu dla OzN

Dostępna.

- Przed rozpoczęciem biegu schodów zastosowano fakturowe oznaczenia nawierzchni, co może ułatwiać poruszanie się osobom z niepełnosprawnością wzroku.



- Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w biegu zostały oznaczone kontrastowo, co może ułatwiać poruszanie się osobom słabowidzącym.
- Poręcze zamontowano na dwóch wysokościach, co ułatwia korzystanie z nich przez osoby o różnym wzroście, ale znajdują się tylko po jednej (wewnętrznej) stronie schodów.
- Poręcze nie wyróżniają się kontrastowo na tle otoczenia, co może utrudniać ich lokalizację osobom z niepełnosprawnością wzroku.
- Na zakończeniach poręczy zastosowano informacje w alfabecie Braille'a.

### 3. Schody prowadzące do łącznika

Częściowo dostępne.

- Przed rozpoczęciem biegu schodów nie zastosowano fakturowego oznaczenia nawierzchni, co może utrudniać poruszanie się osobom z niepełnosprawnością wzroku.
- Krawędzie stopni nie zostały oznaczone kontrastowo, co może utrudniać poruszanie się osobom słabowidzącym.
- Schody nie mają poręczy, co może utrudniać wchodzenie i schodzenie.
- Na spoczniku schodów znajduje się stół do piłkarzyków, który ogranicza przestrzeń komunikacyjną i może utrudniać bezpieczne poruszanie się użytkowników.

### Pomieszczenia - informacje ogólne

- Na większości drzwi lub obok nich znajduje się numer pomieszczenia oraz informacje o funkcji pomieszczenia i/lub o osobach tam pracujących. Tabliczki umieszczone przy pomieszczeniach zawierają informacji w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille'a).
- Większość drzwi wyróżnia się kolorystycznie na tle ściany.
- We wszystkich drzwiach do pomieszczeń klamki i zamki znajdują się na wysokości dostępnej dla osób niskorosłych i poruszających się na wózkach.
- W niektórych drzwiach klamki lub uchwyty są w kolorach podobnych do drzwi, przez co trudno je zauważyć.



- We wszystkich pomieszczeniach włączniki światła są zamontowane zbyt wysoko, co może utrudniać korzystanie z nich osobom niskorosłym oraz osobom poruszającym się na wózkach.
- We wszystkich pomieszczeniach gniazdka elektryczne są zamontowane zbyt nisko, co może utrudniać korzystanie z nich osobom poruszającym się na wózkach.
- W większości pomieszczeń istnieje możliwość ograniczenia dostępu światła słonecznego za pomocą np. rolet, ale nie ma możliwości regulacji natężenia światła sztucznego.
- W większości pomieszczeń jest dobra akustyka.



## Parter

### 1. Korytarze

Dostępne.

- Dzwonki i domofony oraz czytniki kart umieszczone na korytarzu znajdują się zbyt wysoko, co może uniemożliwiać ich obsługę osobom poruszającym się na wózkach lub niskorosłym.
- W przestrzeni korytarza zastosowano system fakturowych oznaczeń nawierzchni (FON), który prowadzi do kluczowych pomieszczeń w budynku.
- W przestrzeni korytarza znajdują się elementy zamontowane poniżej wysokości 2,2 m, z których część wystaje ze ściany na ponad 10 cm, może to stwarzać zagrożenie np. dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
- W przestrzeni korytarzy brakuje kierunkowych tablic informacyjnych, ułatwiających orientację i lokalizację pomieszczeń.
- W korytarzu włączniki światła są zamontowane zbyt wysoko, co może utrudniać korzystanie z nich osobom niskorosłym oraz osobom poruszającym się na wózkach.
- W korytarzu gniazdka elektryczne są zamontowane zbyt nisko, co może utrudniać korzystanie z nich osobom poruszającym się na wózkach.

### 2. Pomieszczenia

#### Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami

Częściowo dostępna:

- Wewnątrz pomieszczenia brakuje przestrzeni manewrowej o wymiarach 1,5 x 1,5 metra.
- Wolna od przeszkód przestrzeń obok miski ustępowej wynosi 80 cm, co może być niewystarczające dla części użytkowników poruszających się na wózkach. Boczny dostęp do miski ustępowej oraz składany uchwyt zapewniono wyłącznie po lewej stronie (względem osoby siedzącej na misce).
- Prawy (względem osoby siedzącej na misce) uchwyt przy misce ustępowej jest zamontowany za daleko od niej.



- Umywalka jest zamontowana za wysoko, co może stanowić utrudnienie dla osób poruszających się na wózku lub niskorosłych.
- Uchwyt przy umywalce został zapewniony wyłącznie po lewej stronie.
- Bateria umywalkowa ma krótką dźwignię. Osoby poruszające się na wózku mogą napotkać na trudności w jej obsłudze.
- Lustro znajduje się zbyt wysoko, może nie być dostępne dla osób poruszających się na wózku lub niskorosłych.
- Niektóre urządzenia, takie jak suszarka do rąk czy podajnik papieru, są zamontowane zbyt wysoko, co utrudnia ich obsługę.
- W pomieszczeniu brak jest sygnalizacji alarmowej.
- W toalecie nie zamontowano wieszaków na ubrania lub torby.

### **Pomieszczenie Gabinet Założyciela**

Częściowo dostępne.

- Drzwi do pomieszczenia mają mniej niż 90 cm szerokości.
- Osoby poruszające się na wózkach mogą mieć trudności z poruszaniem się po pomieszczeniu z uwagi na ograniczoną przestrzeń manewrową i wąskie przejścia między meblami.
- W pomieszczeniu nie ma biurka przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

### **Pomieszczenie 1**

Dostępne.

### **Pomieszczenie 2**

Częściowo dostępne.

- Osoby poruszające się na wózkach mogą mieć trudności z poruszaniem się po pomieszczeniu z uwagi na brak przestrzeni manewrowej i wąskie przejścia między meblami.
- Tablica w pomieszczeniu znajduje się na wysokości niedostępnej dla osób niskorosłych i poruszających się na wózkach.
- W pomieszczeniu nie ma rolet w oknach.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 3 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami, Działanie 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego



### **Pomieszczenie 3**

Częściowo dostępne.

- Drzwi do pomieszczenia mają mniej niż 90 cm szerokości.
- Osoby poruszające się na wózkach mogą mieć trudności z poruszaniem się po pomieszczeniu z uwagi na ograniczoną przestrzeń manewrową i wąskie przejścia między meblami.
- Stół przeznaczony do spożywania posiłków jest niedostosowany do potrzeb osób, które poruszają się na wózkach.

### **Pomieszczenie 4**

Częściowo dostępne.

- Drzwi do pomieszczenia mają mniej niż 90 cm szerokości.
- Osoby poruszające się na wózkach mogą mieć trudności z poruszaniem się po pomieszczeniu z uwagi na ograniczoną przestrzeń manewrową i wąskie przejścia między meblami.
- Tablica w pomieszczeniu znajduje się na wysokości niedostępnej dla osób niskorosłych i poruszających się na wózkach.

### **Pomieszczenie 5**

Częściowo dostępne.

- Drzwi do pomieszczenia mają mniej niż 90 cm szerokości.
- Osoby poruszające się na wózkach mogą mieć trudności z poruszaniem się po pomieszczeniu z uwagi na ograniczoną przestrzeń manewrową i wąskie przejścia między meblami.
- Tablica w pomieszczeniu znajduje się na wysokości niedostępnej dla osób niskorosłych i poruszających się na wózkach.

### **Pomieszczenie 6**

Częściowo dostępne.

- Osoby poruszające się na wózkach mogą mieć trudności z poruszaniem się po pomieszczeniu z uwagi na ograniczoną przestrzeń manewrową i wąskie przejścia między meblami.



- Tablica w pomieszczeniu znajduje się na wysokości niedostępnej dla osób niskorosłych i poruszających się na wózkach.

### **Pomieszczenie 8**

Częściowo dostępne.

- Przed salą nr 8 jest przedsionek o wymiarach 115x272 cm. Drzwi do przedsionka nie mają 90 cm szerokości. Osoby poruszające się na wózkach mogą napotkać na trudności w poruszaniu się po przedsionku.
- Drzwi do pomieszczenia mają mniej niż 90 cm szerokości.
- Osoby poruszające się na wózkach mogą mieć trudności z poruszaniem się po pomieszczeniu z uwagi na ograniczoną przestrzeń manewrową i wąskie przejścia między meblami.
- Tablica w pomieszczeniu znajduje się na wysokości niedostępnej dla osób niskorosłych i poruszających się na wózkach.

### **Pomieszczenie 11**

Częściowo dostępne.

- Drzwi do pomieszczenia mają mniej niż 90 cm szerokości.
- Osoby poruszające się na wózkach mogą mieć trudności z poruszaniem się po pomieszczeniu z uwagi na ograniczoną przestrzeń manewrową.
- Tablica w pomieszczeniu znajduje się na wysokości niedostępnej dla osób niskorosłych i poruszających się na wózkach.
- Przed pomieszczeniem znajduje się czytnik kart z klawiaturą, który został zamontowany na zbyt dużej wysokości, co może utrudniać jego obsługę osobom poruszającym się na wózku oraz osobom niskorosłym.

### **Pomieszczenie 12**

Częściowo dostępne.

- Osoby poruszające się na wózkach mogą mieć trudności z poruszaniem się po pomieszczeniu z uwagi na ograniczoną przestrzeń manewrową i wąskie przejścia między meblami.



- Tablica w pomieszczeniu znajduje się na wysokości niedostępnej dla osób niskorosłych i poruszających się na wózkach.

### **Pomieszczenie 13**

Częściowo dostępne.

- Drzwi do pomieszczenia mają mniej niż 90 cm szerokości.
- Osoby poruszające się na wózkach mogą mieć trudności z poruszaniem się po pomieszczeniu z uwagi na ograniczoną przestrzeń manewrową i wąskie przejścia między meblami.
- Tablica w pomieszczeniu znajduje się na wysokości niedostępnej dla osób niskorosłych i poruszających się na wózkach.
- Lampa wydaje dźwięki na niskich częstotliwościach, co może być niekomfortowe dla niektórych osób.

### **Pomieszczenie 14**

Częściowo dostępne.

- Drzwi do pomieszczenia mają mniej niż 90 cm szerokości.
- Osoby poruszające się na wózkach mogą mieć trudności z poruszaniem się po pomieszczeniu z uwagi na ograniczoną przestrzeń manewrową i wąskie przejścia między meblami.
- Tablica w pomieszczeniu znajduje się na wysokości niedostępnej dla osób niskorosłych i poruszających się na wózkach.
- Lampa wydaje dźwięki na niskich częstotliwościach, co może być niekomfortowe dla niektórych osób.

## **Pierwsze piętro**

### **1. Korytarze**

Częściowo dostępne.

- Korytarze są niedostępne dla osób poruszających się na wózkach z powodu braku wind i podnośników.



- Dzwonki i domofony oraz czytniki kart umieszczone na korytarzu znajdują się zbyt wysoko, co może uniemożliwiać ich obsługę osobom poruszającym się na wózkach lub niskorosłym.
- W przestrzeni korytarza zastosowano system fakturowych oznaczeń nawierzchni (FON), który prowadzi do kluczowych pomieszczeń w budynku.
- W przestrzeni korytarza znajdują się elementy zamontowane poniżej wysokości 2,2 m, z których część wystaje ze ściany na ponad 10 cm, może to stwarzać ryzyko uderzenia głową przez użytkowników, w szczególności przez osoby niewidome i słabowidzące.
- W korytarzu znajdują się słupy, może to utrudniać bezpieczne poruszanie się.
- Brakuje kierunkowych tablic informacyjnych, ułatwiających orientację i lokalizację pomieszczeń.
- W korytarzu włączniki światła są zamontowane zbyt wysoko, co może utrudniać korzystanie z nich osobom niskorosłym oraz osobom poruszającym się na wózkach.
- W korytarzu gniazdka elektryczne są zamontowane zbyt nisko, co może utrudniać korzystanie z nich osobom poruszającym się na wózkach.

## 2. Korytarz w łączniku

Częściowo dostępny.

- Podłoga w łączniku pomiędzy budynkiem A i B ma nachylenie 6%.
- Do łącznika prowadzą schody. Korytarz jest niedostępny dla osób poruszających się na wózkach z powodu braku wind i podnośników.
- W przestrzeni tego korytarza nie zastosowano systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni (FON).
- W przestrzeni korytarza znajdują się elementy zamontowane poniżej wysokości 2,2 m, z których część wystaje ze ściany na ponad 10 cm. Nie zostały one odpowiednio oznaczone, co może stwarzać ryzyko uderzenia głową, w szczególności przez osoby niewidome i słabowidzące.
- Brakuje kierunkowych tablic informacyjnych, ułatwiających orientację i lokalizację w budynku.



- Włączniki światła zostały zamontowane zbyt wysoko, a gniazda elektryczne zbyt nisko, co może utrudniać korzystanie z nich osobom niskorosłym oraz osobom poruszającym się na wózkach.

### 3. Pomieszczenia

Wszystkie pomieszczenia na 1 piętrze są niedostępne dla osób o ograniczonej mobilności z uwagi na brak dostępności kondygnacji.

#### **Pomieszczenie 101**

Niedostępne.

Z tego pomieszczenia można przejść do pomieszczenia 102.

#### **Pomieszczenie 102**

Niedostępne.

- Osoby poruszające się na wózkach mogą mieć trudności z poruszaniem się po pomieszczeniu z uwagi na ograniczoną przestrzeń manewrową i wąskie przejścia między meblami.
- W pomieszczeniu nie ma biurka przeznaczonego dla osób poruszających się na wózku.
- Z tego pomieszczenia można przejść do pomieszczeń 101 i 103.

#### **Pomieszczenie 103**

Niedostępne.

- Drzwi do pomieszczenia mają mniej niż 90 cm szerokości.
- Osoby, które poruszają się na wózkach mogą napotkać na trudności w poruszaniu się po pomieszczeniu z uwagi na wąskie przejścia między meblami.
- Z tego pomieszczenia można przejść do pomieszczenia 102.

#### **Pomieszczenie 104**

Niedostępne.

- Drzwi do pomieszczenia mają mniej niż 90 cm szerokości.



- Osoby poruszające się na wózkach mogą mieć trudności z poruszaniem się po pomieszczeniu z uwagi na ograniczoną przestrzeń manewrową.
- Tablica w pomieszczeniu znajduje się na wysokości niedostępnej dla osób niskorosłych i poruszających się na wózkach.

### **Pomieszczenie 106**

Niedostępne.

- Drzwi do pomieszczenia mają mniej niż 90 cm szerokości.
- Osoby, które poruszają się na wózkach mogą napotkać na trudności w poruszaniu się po pomieszczeniu z uwagi na wąskie przejścia między meblami.
- Tablica w pomieszczeniu znajduje się na wysokości niedostępnej dla osób niskorosłych i poruszających się na wózkach.
- Wieszaki w pomieszczeniu znajdują się zbyt wysoko, by mogły z nich swobodnie skorzystać osoby poruszające się na wózku lub niskorosłe.

### **Pomieszczenie 107**

Niedostępne.

- Drzwi do pomieszczenia mają mniej niż 90 cm szerokości.
- Tablica w pomieszczeniu znajduje się na wysokości niedostępnej dla osób niskorosłych i poruszających się na wózkach.
- Wieszaki w pomieszczeniu znajdują się zbyt wysoko, by mogły z nich swobodnie skorzystać osoby poruszające się na wózku lub niskorosłe.

### **Pomieszczenie 108**

Niedostępne.

- Osoby, które poruszają się na wózkach mogą napotkać na trudności w poruszaniu się po pomieszczeniu z uwagi na wąskie przejścia między meblami.
- Tablica w pomieszczeniu znajduje się na wysokości niedostępnej dla osób niskorosłych i poruszających się na wózkach.



## **Pomieszczenie 112**

Niedostępne.

- Drzwi do pomieszczenia mają mniej niż 90 cm szerokości.
- Osoby poruszające się na wózkach mogą mieć trudności z poruszaniem się po pomieszczeniu z uwagi na ograniczoną przestrzeń manewrową.
- Dla osób poruszających się na wózkach i niskorosłych utrudnienie może stanowić wysoka lada, znajdująca się na wprost wejścia głównego.
- Z tego pomieszczenia można przejść do pomieszczenia 112b.

## **Pomieszczenie 112b**

Niedostępne.

- Aby wejść do tego pomieszczenia należy przejść przez pomieszczenie 112.
- Drzwi do pomieszczenia mają mniej niż 90 cm szerokości.
- Osoby poruszające się na wózkach mogą mieć trudności z poruszaniem się po pomieszczeniu z uwagi na ograniczoną przestrzeń manewrową i wąskie przejścia między meblami.
- W pomieszczeniu nie ma biurka przeznaczonego dla osób poruszających się na wózku.
- Kolor podłogi w pomieszczeniu jest niekomfortowy dla użytkowników.

## **Pomieszczenie 114**

Niedostępne.

- Osoby, które poruszają się na wózkach mogą napotkać na trudności w poruszaniu się po pomieszczeniu z uwagi na wąskie przejścia między meblami.
- Tablica w pomieszczeniu znajduje się na wysokości niedostępnej dla osób niskorosłych i poruszających się na wózkach.

## **Pomieszczenie 115**

Niedostępne.



- Przed pomieszczeniem znajduje się czytnik kart z klawiaturą, który został zamontowany na zbyt dużej wysokości, co może utrudniać jego obsługę osobom poruszającym się na wózku oraz osobom niskorosłym.
- Osoby poruszające się na wózkach mogą mieć trudności z poruszaniem się po pomieszczeniu z uwagi na ograniczoną przestrzeń manewrową.

### **Pomieszczenie 116**

Niedostępne.

- Drzwi do pomieszczenia mają mniej niż 90 cm szerokości.
- Osoby poruszające się na wózkach mogą mieć trudności z poruszaniem się po pomieszczeniu z uwagi na ograniczoną przestrzeń manewrową i wąskie przejścia między meblami.
- Dla osób poruszających się na wózkach i niskorosłych utrudnienie może stanowić wysoka lada, znajdująca się w pomieszczeniu.

### **Pomieszczenie 117**

Niedostępne.

- Drzwi do pomieszczenia mają mniej niż 90 cm szerokości.
- Osoby poruszające się na wózkach mogą mieć trudności z poruszaniem się po pomieszczeniu z uwagi na ograniczoną przestrzeń manewrową i wąskie przejścia między meblami.

### **Pomieszczenie 118**

Niedostępne.

- Drzwi do pomieszczenia mają mniej niż 90 cm szerokości.
- Osoby poruszające się na wózkach mogą mieć trudności z poruszaniem się po pomieszczeniu z uwagi na ograniczoną przestrzeń manewrową.
- Dla osób poruszających się na wózkach i niskorosłych utrudnienie może stanowić wysoka lada, znajdująca się na wprost wejścia głównego.
- Z tego pomieszczenia można przejść do pomieszczenia 119.



## Pomieszczenie 119

Niedostępne.

- Drzwi do pomieszczenia mają mniej niż 90 cm szerokości.
- Osoby poruszające się na wózkach mogą mieć trudności z poruszaniem się po pomieszczeniu z uwagi na ograniczoną przestrzeń manewrową i wąskie przejścia między meblami.
- Z tego pomieszczenia można przejść do pomieszczenia 118.

## Ewakuacja

Częściowo dostępna:

- W budynku brak oznaczeń dróg ewakuacyjnych w alfabecie Braille'a.
- Budynek nie jest wyposażony w sprzęt do ewakuacji osób z niepełnosprawnością.